# Usulan Perbaikan Sistem Manajemen K3 di PT Libo Sawit Perkasah Siak

Linggom Margomgom, Sri Wahyuni Tarigan, Anita Christine Sembiring

Universitas Prima Indonesia, Medan Email: <u>linggsiahaan@gmail.com</u>

#### **Abstrak**

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil produk yang berkualitas tinggi, sumber daya manusia sebagai karyawan tidak lepas dari masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja saat bekerja, dengan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dapat menumbuhkan semangat kerja pada karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat di pisahkan dari sistem keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya untuk meningkatkan jaminan sosial dan kesejahtraan karyawan akan tetapi mempunyai dampak positif atas kelangsungan produktivitas kerja. Salah satu upaya yang dapat meningkatkan target produksi ialah peningkatan managemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kecelakaan kerja tidak dapat di prediksikan kapan akan terjadinya kecelakaan kerja tetapi dapat di hindari dengan membangun sistem managemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik. Dari data perusahaan, diperoleh data kecelakaan kerja dari tahun 2015-2019 dimana stasiun proses pemipilan buah (Thresher) memiliki jumlah kecelakaan kerja terbanyak, yaitu 13 kejadian kecelakaan kerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode SWIFT. Berdasarkan analisis, terdapat 9 kegiatan yang dikategorikan utama, 5 kegiatan dikategorikan menengah dan 1 kegiatan sangat rendah. Dari analisis tersebut, maka dibuat usulan, yaitu mendesign tempat dan menyediakan tempat duduk, menyediakan petugas K3 sebagai pengawas dan pengingat penggunaan alat pelindung diri, melengkapi dan menyesuaikan alat pelindung telinga dengan jumlah karyawan, menyediakan rambu-rambu bahaya tidak memakai APD, memberikan waktu istirahat kepada operator, menyediakan SOP APD, melakukan perawatan priventif pada mesin dan material, menyediakan sirene tanda bahaya pada stasiun thresher dan memberikan pelatihan terhadap pelaksanaan prosedur kerja.

Kata Kunci: Manajemen K3, Metode SWIFT, Usulan Perbaikan Sistem

#### **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan faktor utama untuk mencapai target produksi, maka dari itu perusahaan harus selalu menjaga kesiapan semua karyawan untuk mencapai target produksi. Salah satu upaya yang dapat meningkatkan target produksi ialah peningkatan sumber daya manusia dan managemen kesehatan dan keselamatan kerja, faktor yang mengakibatkan manusia (karyawan) tidak dapat mencapai target produksi ialah kecelakaan kerja yang mengakibatkan turunnya performa dari manusia tersebut, kecelakaan kerja tidak dapat di prediksikan kapan akan terjadinya kecelakaan kerja tetapi dapat di hindari dengan membangun sistem managemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif, tingginya tingkat kecelakaan kerja dapat mengakibatkan kerugian yang besar.

Sistem menejemen kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak efektif tidak dapat mencapai pendekatan zero accident, maka dari itu suatu evaluasi harus dilakukan terhadap sistem managemen kesehatan dan keselamatan kerja untuk mengetahui hal apa yang belum berkontribusi dari sistem management kesehatan keselamatan kerja yang diterapkan oleh perusahaan selama ini

Kecelakaan kerja diakibatkan oleh banyak faktor salah satunya faktor psikologis, Kondisi lingkungan, kondisi biologis, kondisi ergonomi, kondisi fisik dan fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap karyawan sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan oleh perusahaan, dari data yang diberikan oleh perusahaan, diperoleh data kecelakaan kerja berdasarkan spesifikasinya bahwa selama kurun waktu 4 tahun mulai dari tahun 2015-2019 diketahui kecelakaan kerja yang memiliki frekuensi paling besar terdapat di stasiun proses pemipilan buah (Thresher) yaitu sebanyak 13 kejadian kecelakaan kerja atau sebesar 41,93%.

Waktu produksi di PT. LIBO SAWIT PERKASAH mencapai 8 jam kerja, dan kondisi lingkungan kerja yang licin dan juga banyak menggunakan mesin-mesin yang dapat membahayakan keselamatan karyawan, perusahaan telah memberikan sarana alat pelindung diri dengan lengkap tetapi belum dapat menurunkan tingginya frekuensi kecelakaan kerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perbaikan sistem

manajemen K3 dan memberikan usulan berupa SOP penggunaan alat pelindung diri (APD) merupakan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini.

## **BAHAN DAN METODE**

## **Bahan Penelitian**

Bahan penelitian pada penelitian ini adalah frekuensi kecelakan kerja pada tiap stasiun kerja dan data aktivitas kerja tiap proses produksi. Dari data frekuensi kecelakaan kerja, dapat diketahui stasiun kerja yang paling banyak menyebabkan kecelakaan kerja dimana harus dianalisis penyebab kecelakaan kerja pada stasiun kerja tersebut. Sedangkan data aktivitas kerja menunjukkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada tiap stasiun kerja. dari data tersebut, dapat dilakukan analisis untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan kerja.

Data Frekuensi Kecelakaan Kerja. Data frekuensi kecelakaan kerja dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Data Kecelakaan Kerja

	J	
Stasiun kerja	Jumlah kecelakaan	Persentasi
Penerimaan buah	7	22,58%
Rebusan	5	16,12%
Thresher	13	41,93%
Pengempahan	1	3,12%
Klarifikasi	4	12,90%
Stasiun kernel	1	3,12%

Data Aktivitas Kerja. Data aktivitas kerja dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Aktivitas Kerja

	<b>Label 2.</b> Data Aktivitas Kerja							
No	Proses	Stasiun Kerja	Aktivitas Kerja Yang Dilakukan					
			Membersihkan Transfer Troully					
			Pembersihan lantai rail track					
1	Pemasukan TBS	Penerimaan	Pencucian tiang-tiang/ pintu loading ram					
1	kedalam Lory	Buah	Membuka/ tutup loading ram					
			Menjalankan Transfer Troully					
			Menjalankan Capstand					
			Membersihkan lantai rebusan					
			Membuka pintu rebusaan					
2	Perebusan TBS	Rebusan	Menurunkan jembatan					
			Menarik wire rope dan mengandengkan ke lory					
			Memasukkan steam dengan menekan tombol					
		Thresher	Pembersihan lantai hopper Thresher					
			Pembersihan lantai dan cuci tiang-tiang unit mesin					
3	Pemipilan TBS		Menarik lory diposisi Hoisting Crane					
3	remphan 163		Menurunkan lory kosong ke rail track					
			Mendorong lory kosong sampai ke stasiun loading ram					
			Mengangkat lory ke auto feeder menggunakan mesin Hoisting Crane					
			Membersihkan lantai Digester					
	Pelumatan dan		Pembersihan isolasi body Digester					
4	pemisahan Nut	Comorri managa	Pembersihan lantai Press					
4	dan Fiber	Screw press	Kebersihan sampah diconveyor umpan Digester					
	uan ribei		Menekan tombol aktif screw press					
			Mengaktifkan tombol hidrolig press					
			Membersihkan lantai tiang-tiang, lantai decanter, pipa dan unit mesin					
			Memeriksa valve-valve pada unit pompa					
			Mengoperasikan mesin Decanter					
5	Pemurnian	Klarifikasi	Valve air panas dibuka					
			Membuka Valve sludge					
			Menutup valve sludge dan membuka valve air panas bersamaan					
			Memperhatikan pompa-pompa dan pipa yang bocor					

6	Pemisahan inti dan cangkang	Kernel	Pencucian tiang-tiang distasiun pemisah inti dan cangkang Pengatian air calsium bila kondisinya sudah jenuh Mengawasi unit-unit mesin yang beroperasi Melakukan pemeriksaan ke bagian laboratorium Memindahkan pengisian Nut di Nut silo Memperhatikan kekeringan di kernel silo
---	--------------------------------	--------	---

#### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode SWIFT. SWIFT merupakan suatu teknik dalam mengidentifikasi bahaya dengan kreativitas dan berdasarkan kemampuan analisis dari anggota tim dalam mengembangkan, mempersiapkan daftar priksa yang dapat mengungkapkan kemungkinan bahaya yang terjadi dalam unit proses. Teknik ini banyak dikembangkan untuk mengidentifikasi bahaya di pabrik kimia, akan tetapi metode ini dapat digunakan sesuai dengan situasi yang ada. Metode SWIFT memiliki sistem dan prosedur pada tingkat tinggi. Metode Swift bersifar fleksibel dan dapat dimodifikasi sesuai dengan setiap aplikasi individu.

Langkah – langkah dalam membuat perhitungan SWIFT dapat dilihat sebagai berikut. (Petroleumstilsynet, 2008):

- 1. Kata kunci checklist
- 2. Potensi bahaya yang mungkin terjadi
- 3. Menganalisis penyebab dari munculnya bahaya yang mungkin terjadi
- 4. Menganalisis akibat dari munculnya bahaya yang mungkin terjadi
- 5. Melakukan penilaian resiko
- 6. Menentukan safeguard

Istilah – istilah yang digunakan dalam metode SWIFT adalah sebagai berikut:

- 1. Severity adalah tingkat keparahan dari dampak yang diakibatkan oleh penyebab dari kegagalan suatu System
- 2. Frekuensi adalah kemungkinan bahwa penyebab kegagalan tersebut akan terjadi dan menghasilkan bentuk kegagalan selama masa penggunaan produk.
- 3. Risk Rating Number (RRN) merupakan perhitungan resiko yang didapat dari severity dan frekuensi. Hasil RRN dapat menentukan suatu prioritas resiko yang akan diusulkan untuk perbaikan.
- 4. Safeguard adalah bentuk pengendalian yang digunakan untuk meminimasi terjadinya bahaya pada setiap proses.

Klasifikasi severity, dan frekuensi, dan prioritas resiko dapat dilihat pada Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5

**Tabel 3.** Klasifikasi Tingkat Keparahan (*severity*) Bahaya

Description	Category	Score	Defenition
Catastrophich	I	4	Kematian atau kehilangan sistem
Critical	II	3	Luka berat yang menyebabkan cacat permannen Penyakit akibat kerja yang parah Kerusakan sitem yang berat
Marginal	III	2	Luka sedang, hanya membutuhkan perawatan medis Penyakit akibat kerja yang ringan Kerusakan sebagian sistem
Neglicable	IV	0,1	Luka ringan yang hanya membutuhkan pertolongan Kerusakan sebagian kecil sistem

Tabel 4. Klasifikasi Frekuensi Paparan Bahaya

Tuber 1. Triustrikusi Trekuensi Tupurun Bunaya								
Description	Level	Score	Specific Individual Item					
Frequent	A	5	Sering terjadi, berulang kali dalam sistem					
probable	В	4	Terjadi beberapa kali dalam siklus sistem					
Occasional	C	3	Terjadi kadang – kadang dalam siklus sistem					

Remote	D	2	Tidak pernah terjadi, tatapi mungkin terjadi
			dalam siklus sistem
Improbabel	E	1	Tadak mungkin, dapat diasumsikan tidak akan
			pernah terjadi dalam sistem

**Tabel 5.** Prioritas Resiko

RRN	Tingkat Resiko
0.1  s/d  0.3	Prioritas paling rendah
0.4  s/d  4	Prioritas rendah / resiko rendah
6 s/d 9	Prioritas menengah / resiko yang signifikan
>10	Prioritas utama / di butuhkan tindakan secepatnya

# HASIL DAN PEMBAHASAN

**Menentukan Sistem yang akan diamati.** Sistem yang dipilih dalam penelitian ini yaitu stasiun Thresher (pemipilan). Pemilihan stasiun pemipilan buah sebagai sistem yang akan diamati berdasarkan persentasi data kecelakaan kerja dari tahun 2015/2019 yang sering mengalami kecelakaan kerja.

Identifikasi Bahaya dan Resiko. Identifikasi bahaya dan resiko dapat dilihat seperti pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Identifikasi bahaya dan resiko

Checklist	Hazard				
Beban postur tubuh	Operator berdiri dalam jangka waktu yang lama				
Manual handling	Beban pada lory				
Kebisingan	Kebisingan 93,9 Db				
Kualitas udara	Debuh yang bertebaran				
	Kesalahan saat menjalankan tippler				
Vacalahan anaratar	Kesalahan operator pada saat menurunkan lory yang kosong				
Kesalahan operator	Kesalahan operator pada saat menarik lory diposisi hoisting crane				
	Tidak memakai alat pelindung sarung tangan				
Faktor Eksternal	Perilaku dari pihak luar yang tidak mentaati peraturan				
Material	Sebagian material ada yang tajam				
Material	Sebagian material sudah tidak layak pakai				
	Sling/ rantai lory terputus				
	Komponen dari mesin thresher terlepas pada saat operasi				
Peralatan dan mesin	Kegagalan fungsi pada tippler				
	Pada saat perbaikkan kunci masuk kedalam FBC (fruith bunch				
	coveyor)				
Pisikologis	Operator stress pada saat melakukan pekerjaan				
Alat Pelindung Diri	Tidak lengkap menggunakan APD pada saat bekerja				

**Perhitungan Metode SWIFT.** Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi sebelumnya akan dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan dan frekuensi terjadinya. Pada tahap ini juga akan didapatkan nilai RRN berdasarkan perkalian nilai keparahan dan frekuensi guna menentukan kategori kegiatan tersebut, utama, menengah, atau sangat rendah. Perhitungan metode SWIFT dapat dilihat seperti pada Tabel 7.

**Tabel 7.** Perhitungan Metode SWIFT

Checklist	Hazard	Penyebab	Akibat	Keparahan (s)		Frekuensi (F)		RRN	Prioritas
Checkiisi	11 <i>uzur</i> u			kategori	Nilai	kategori	Nilai	IXIXI	111011111111111111111111111111111111111
Beban	Operator	Tidak	Cidara pada						
Postur	berdiri	disediakan	tulang						
Tubuh	dalam	tempat	belakang	II	3	Α	5	15	Utama
	waktu	duduk		11	3	A	3	13	Otalila
	yang								
	lama								

Manual handling  Kebising	Beban pada lory Kebisinga	Tidak adanya batasan beban lory dari perusahaan Aktifitas	Cidera otot pada tulang belakang tangan dan kaki Dapat	III	2	A	5	10	Utama
an	n sebesar 93,9 dB	suara mesin yang sedang beroprasi	menyebabk an operator mengalami gangguan pada telinga dan tuli	II	3	A	5	15	Utama
Kualitas udara	Debu yang bertebara n	Tidak adanya perbaikan cerobong pembakaran janjangan kosong	Asap dapat menyebabk an gangguan pada paru- paru	III	2	С	3	6	Menengah
	Kesalaha n pada saat mengoper asian tippler	Operator baru yang mengoperasi kan tippler  Operator tidak menerapkan SOP	Tippler beroperasi tidak benar dan lory yang diangkat terjatuh, menimpah operator mengakibat kan luka berat	II	3	В	4	12	Utama
Kesalaha n operator	tidak memakai alat pelindung tangan	Tidak ada SOP penggunaan APD Kurangnya kepedulian penggunaan APD	Cidera sayatan pada tangan	II	3	A	5	15	Utama
	Kesalaha n operator padasaat menurunk an lory yang kosong	Hilangnya konsentrai pada operator Tidak ada sop pengggunaan APD	Terjadi tabrakan dan operator mengalami cidera pada tubuh	II	3	В	4	12	Utama
Faktor eksternal	Perilaku dari pihak luar yang tidak	Pihak luar tidak mengetahui peraturan	Pihak luar mengalami cidera	IV	0,1	D	2	0,2	Sangat rendah

	menaati peraturan	yang berlaku							
Material	Sebagian material ada yang tajam	Pemotongan material pada proses perbaikkan tidak sempurna	Tangan operator terkena material dan mengakibat	III	2	В	4	8	Menengah
	Sebagian material sudah tidak layak pakai	Tidak adanya pengawasan terhadap perawatan material	kan luka Tangan operator terkena material dan mengakibat kan luka	II	3	В	4	12	Utama
Peralatan dan mesin	Kompone n mesin thresher terlepas pada saat operasi	Bearing pada thresher pecah	Operator tertimpah tandan buah mengakibat kan benjolan di bagian kepala atas	III	3	С	3	9	Menengah
	Kegagala n fungsi pada tippler	Mesin tidak berjalan dengan baik	Cidera otot pada tulang belakang	II	3	В	4	12	Utama
	Kunci jatuh dan masuk kedalam FBC	Ketidak telitian saat melakukan perbaikan	FBC tidak berjalan normal mengakibat kan buah bertumpaha n dan mengakibat kan keseleo	III	2	В	4	8	Menengah
Psikologi s	Operator stress ketika bekerja	Lingkungan kerja yang tidak nyaman	pada kaki Performa bekerja menjadi menurun	П	3	C	3	9	Menengah
Alat pelindun g diri	Tidak lengkap menggun akan APD	Tidak ada SOP penggunaan APD	Karyawan mengalami kecelakaan kerja hingga mengalami amputasi	II	3	A	5	15	Utama

Safeguard. Safeguard dilakukan berdasarkan prioritas utama. Hasil safeguard dapat dilihat seperti pada Tabel 8.

Tabel 8. Safeguard

			bel 8. Safeguard	
Checklist	Hazard	Prioritas	Safe guard	Kondisi saat ini
Beban Postur Tubuh	Operator berdiri dalam waktu yang lama	Utama	Mendisign alat bantu manufaktur	✓
Manual handling	Beban pada lory	Utama	Menerapan SOP produksi	✓
nunumg			Menyediakan petugas K3 sebagai pengawas penggunaan APD pada stasiun thresher	✓
kebisinga n	Kebisingan sebesar 93,9 dB	Utama	Melengkapi dan menyesuaikan alat pelindung telinga	✓
			Menyediakan rambu-rambu peringatan bahaya tidak menggunakan APD	✓
	Vacalahan mada		Mandor harus melakukan pengawsan terhadap operator	✓
	Kesalahan pada saat mengoperasian	Utama	Menerapkan SOP kerja	✓
	tippler		Memberikan waktu istirahat pada saaat proses produksi berlangsung	✓
W 11			Menerapkan SOP penggunaan APD jika ada, jika tidak maka perusahaan harus membuat SOP penggunaan APD	✓
Kesalaha n operator	tidak memakai alat pelindung tangan	Utama	Menyediakan petugas K3 untuk melakukan pengawasan penggunaan APD	✓
			Memberikan APD sesuai dengan jumlah karyawan	✓
			Menerapkan SOP kerja	✓
	Kesalahan operator pada saat menurunkan lory	Utama	Mandor harus meningkatkan pengawasan terhadap karyawan	✓
	yang kosong		Memberikan waktu istirahat pada saaat proses produksi berlangsung	✓
	~		Melakukan perawatan material yang efektif	✓
Material	Sebagian material sudah tidak layak	Utama	Menerapkan SOP Perbaikan material	✓
	pakai	<del></del>	Mandor harus melakukan pengawasan terhadap material yang kritis dan melakukan pelaporan	✓
Peralatan dan	Kegagalan fungsi	Litomo	Melakukan perbaikan mesin secara priventif	✓
mesin	pada tippler	Utama	Penigkatan terhadap pengawasaan dalam pekerjaan operator	✓

			Penerapan SOP kerja	✓	
			Menyediakan sirene pada stasiun thresher		✓
Alat pelindung diri	Tidak lengkap menggunakan APD	Utama	Menyediakan SOP penggunaan alat pelindung diri		✓
			Mennyediakan rambu-rambu penggunaan APD		✓
			Menyediakan alat pelindung kepala	✓	
			Menyediakan alat pelindung kaki	✓	
			Menyediakan petugas K3 untuk mengawasi penggunaan APD		✓
			Menyediakan alat pelindung tangan	$\checkmark$	
			Menyediakan alat pelindung tubuh	$\checkmark$	
			Menyediakan alat pelindung mata	✓	

Berdasarkan perhitungan tingkat resiko dengan metode Swift maka dibuat beberapa usulan perbaikan sebagai berikut:

- a. Mendesign alat bantu manufaktur seperti menyediakan tempat duduk untuk karyawan selama waktu menunggu tippler selesai di tuang kedalam thresher.
- b. Menyediakan petugas K3 sebagai pengawas dan pengingat penggunaan alat pelindung diri (APD).
- c. Melengkapi dan menyesuaikan alat pelindung telinga serta memberikan alat pelindung telinga sesuai dengan jumlah karyawan.
- d. Menyediakan rambu-rambu bahaya tidak memakai alat pelindung diri.
- e. Memberikan waktu istirahat kepada operator pada waktu proses produksi berlangsung.
- f. Menyediakan SOP penggunaan alat pelindung diri (APD).
- g. Melakukan perawatan pripentif pada mesin dan material.
- h. Menyediakan sirene tanda bahaya pada stasiun trhresher sebagai upaya cepat tanggap jika terjadi kecelakaan kerja.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) menggunakan metode SWIFT diambil dari hasil pengolahan data dan usulan perbaikan adalah sebagai berikut:

- a. Mendesign alat bantu manufaktur
- b. Menyediakan petugas K3 sebagai pengawas dan pengingat penggunaan alat pelindung diri (APD)
- c. Melengkapi dan menyesuaikan alat pelindung telinga serta memberikan alat pelindung telingan sesuai dengan jumlah karyawan
- d. Menyediakan rambu-rambu bahaya tidak memakai alat pelindung diri
- e. Memberikan waktu istirahat kepada operator pada waktu proses produksi berlangsung
- f. Menyediakan SOP penggunaan alat pelindung diri (APD)
- g. Melakukan perawatan pripentif pada mesin dan material
- h. Menyediakan sirene tanda bahaya pada stasiun trhresher sebagai upaya cepat tanggap jika terjadi kecelakaan kerja

## DAFTAR PUSTAKA

Hakim, L., Yuniar., Irianti, L., Usulan Perbaikan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehaatan Kerja di Pabrik *Wire Rod Mille*, 3: 231-232.

Bangun, S. 2016. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Proyek Gedung. Jurnal SAINS DAN TEKNOLOGI, XI: 101-103.

- Pratama, L. Y. 2012. Usulan Perbaikan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di PT WIDYA INTRA NUSA Laporan Tugas Akhir, : 231-232.
- Gunawan dan Waluyo, 2015. Risk Based Behavioral Safety Membangun Kebarsamaan Untuk Mewujudkan Keungulan Operasi. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saputro, E, 2015. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sebagai Upaya Pencegahan
- Kejadian Kecelakaan Kerja Di Bengkel Otomotif. Skripsi Program Study Pendidikan Teknik Otomotif, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
  - Yuwono, C, 2017. Usulan Perbaikan Sistem Keselamatan Pada Departemen Rubber, Gudang Kimia, dan Stockfit Skripsi Program Teknologi Industri, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
  - Suyanto, 2013. Analisis Kesehatan dan Kelamatan Kerja Di PT. SIANTAR TOP SIDOARJO. Skripsi Program Study Teknik Industri, FTI, Universitas Pembangunan Nasional, Jawa Timur.
  - Ramadhan, A, 2012. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Proyek Pembangunan Jalan Rawah Buaya Cengkareng. Skripsi Program Study Ilmu Administrasi Negara FISIPOL, Universitas Indonesia, Depok.
  - Saputro, N, 2017, Gambaran Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Lingkungan Kerja CENTRAL LAUNDRY dan DRY CLEANING Banguntapan Bantul. Skripsi Program Study Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jendral Achmad Yani, Yogyakarta.
  - Ridley, Jhon, 2008. Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Erlangga, Jakarta.
  - Rachmawati, Ike Kusdyah, 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Andi, Yogyakarta.
  - Sedarmayanti, 2011. Faktor yang Mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mandar Maju, Bandung.
- Tarwaka, 2014. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Harapan Press, Surakarta.
- Tarwaka, 2004. Ergonomi Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Produktivitas. Universitas Brawijaya Press, Surakarta.
- Widodo, SE, 2015. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pustaka Pelejar, Yogyakarta.